



Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2017-08-16

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 119,97 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: ul. Gosie-Otale, Gosie Duże

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr. spójne	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			Nasyp budow. (pospółka) (IB), żółty	mw				
		0,1			Nasyp niebudow. (piasek drobny próchniczny) (IA), szary	w				
		0,3			Nasyp budow. (piasek drobny) (IB), żółty	w				
		0,2			Nasyp niebudow. (piasek drobny próchniczny; glina piaszcz.) (IA), szary	w				
		1			Namuł piaszcz. (II), c.szary	w				
		0,4			Gлина piaszcz. przew. piasek drobny (C) (III), c.szara	w		0,48		
		2			Gлина piaszcz. z domiesz. kamienie (B) (IV), brązowa	mw		0,14		
		1,2						0,10		

Głębokość: 3,0