

Data wykonania: 2017-08-16

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 121,23 m n.p.m.

 $\chi:$

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: ul. Gosie-Otale, Gosie Duże

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,1		Nasyp budow. (pospolka) (IB), żółty	mw				
			0,4		Pasek drobny próchniczny (II), c.szary	w				
		1						0,10		
			1,5		Glina piaszcz. z domiesz. kamienie (B) (IV), brązowa	mw		0,08		
Głębokość: 2.0										