

Data wykonania: 2017-08-16

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 120,10 m n.p.m.

 $\chi:$

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: ul. Gosie-Otale, Gosie Duże

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		<div><div></div><div>1</div></div>	0,2		Nasyp budow. (pospółka zagl.) (IB), żółty	mw				
			0,4		Grunt próchniczny (II), c.szary	w				
			1,4		Gлина piaszcz. z domiesz. kamienie (B) (IV), brązowa	mw	0,12			
							0,08			
Głębokość: 2,0										