




150.0m		150.0m		150.0m			
1		2		3		4	
<div><div></div> nawierzchnia bitumiczna</div> <div><div></div> nasyp budowlany</div> <div><div></div> glina piaszczysta</div> <div><div></div> piasek drobny</div> <div><div></div> piasek średni</div> <div><div></div> piasek gliniasty</div>		<div>EKODROM</div> <div>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów</div>				<div>Zał.Nr</div> <div>3.1</div>	
		Data	Nazwisko	Podpis	<div>Przekrój geotechniczny I-I'</div>		Skala
Opracował							1: <div><div>2000</div><div>50</div></div>
Weryfikował							



 nasyp budowlany
 piasek drobny

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów				Zał.Nr 3.2
	Data	Nazwisko	Podpis	Skala 1: $\frac{1000}{50}$
Opracował				
Weryfikował				
Przekrój geotechniczny II-II'				